

(05) BORINGSKONTROL

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Kastrup-Nedervindinge Vandværk
v/ Birger Rasmussen
Kastrupvej 18
4760 Vordingborg**

Analyserapport nr. 20180820/004
29. august 2018
Blad 1 af 4

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: DGU 226.523 Bo. 2	Prøvedato: 2018-07-19 Kl. 10:24	Prøvetager: Laboratoriet	DS/ISO5667-11
Temperatur	10,1 °C				
FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Se blad 2.					

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 975 af 27/06-2018.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Karin Spanggaard, EH, laborant

(05) BORINGSKONTROL

Kastrup-Nedervindinge Vandværk
 DGU 226.523
 Bo. 2
 Prøvedato: 2018-07-19 Kl. 10:24

Analyserapport nr. 20180820/004
 29. august 2018
 Blad 2 af 4

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH	pH		7,3		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m		51,8		DS/EN27888	2%
Inddampningsrest	mg/l		320		DS204	5%
NVOC	C	mg/l	1,7		SM5310	12%
Calcium	Ca ²⁺	mg/l	80		ICP-OES	5%
Magnesium	Mg ²⁺	mg/l	11		ICP-OES	5%
Natrium	Na ⁺	mg/l	15		ICP-OES	6%
Kalium	K ⁺	mg/l	2,0		ICP-OES	5%
Jern, total	Fe	mg/l	0,46		ICP-OES	5%
Mangan	Mn	mg/l	0,001		ICP-OES	5%
Ammonium*	NH ₄ ⁺	mg/l	0,48		ISO 7150/1	3%
Bicarbonat	HCO ₃ ⁻	mg/l	299		DS/EN9963-1	2%
Klorid	Cl ⁻	mg/l	20		DS/EN10304	1.5%
Fluorid	F ⁻	mg/l	0,78		DS/EN10304	10 %
Sulfat	SO ₄ ²⁻	mg/l	3,9		DS/EN10304	8%
Nitrat	NO ₃ ⁻	mg/l	< 0,3		DS/EN10304	5%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,001		DS/EN 26777	6%
Fosfor, total	P	mg/l	0,027		DS292	10%
Aggressiv kuldioxid	CO ₂	mg/l	< 2		DS236	2%
Hårdhed, total	°dH		14		Beregnet	3,5 %
Svovlbrinte *	H ₂ S	mg/l	0,02		DS 278	
Metan	CH ₄	mg/l	0,027		GC/FID	10 %
Arsen	As	µg/l	3,0		ICP/MS	3%
Barium	Ba	µg/l	366		ICP-OES	5%
Strontium	Sr	µg/l	3080		ICP-OES	5%
Bor	B	µg/l	21		ICP-OES	5%
Kobolt	Co	µg/l	< 0,3		ICP-OES	5%
Nikkel	Ni	µg/l	< 0,3		ICP-OES	5%
Ilt	O ₂	mg/l	< 0,1		DS/EN 5814	5%
Kiselsyre	SiO ₂	mg/l	24		SM4500-Si D	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 975 af 27/06-2018.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)



Karin Spanggaard, EH, laborant

Kastrup-Nedervindinge Vandværk
 DGU 226.523
 Bo. 2
 Prøvedato: 2018-07-19 Kl. 10:24

Analyserapport nr. 20180820/004
 29. august 2018
 Blad 3 af 4

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER		Ikke påvist			
Atrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	15 %
Bentazon	µg/l	< 0,010		LC/MS	15 %
Dichlobenil	µg/l	< 0,010		GC/MS	10 %
Dichlorprop (2,4-DP)	µg/l	< 0,010		LC/MS	10 %
Diuron	µg/l	< 0,010		LC/MS	15 %
Ethylthiourea	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Glyphosat	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Hexazinon	µg/l	< 0,010		LC/MS	10 %
MCPA	µg/l	< 0,010		LC/MS	15 %
Mechlorprop (MCP)	µg/l	< 0,010		LC/MS	15 %
Metribuzin	µg/l	< 0,010		LC/MS	15%
Simazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	10 %
2,6-dichlorbenzoesyre	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
2,4-dichlorphenol	µg/l	< 0,010		GC/MS	15 %
2,6-dichlorphenol	µg/l	< 0,010		GC/MS	10 %
2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP)	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
2,6-DCPP	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
4-Nitrophenol	µg/l	< 0,010		LC/MS	15%
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	µg/l	< 0,010		LC/MS	20 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	< 0,010		LC/MS	10 %
Desethyldeisopropyl-atrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Desethyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Desethylatrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	15 %
Desethylterbutylazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Desisopropylatrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	15 %
Desisopropyl-hydroxyatrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Didealkyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Hydroxyatrazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	15 %
Hydroxysimazin	µg/l	< 0,010		LC/MS	15%
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Metribuzin-desamino	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
Metalaxyl/Metalaxyl-M	µg/l	< 0,010		LC/MS	10%
CGA 62826	µg/l	< 0,010		LC/MS	10%
CGA 108906	µg/l	< 0,010		LC/MS	10%
Desphenyl-Chloridazon	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 975 af 27/06-2018.

Arsen, Metan og Pesticider er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 123266/18, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)



Karin Spanggaard, EH, laborant

Kastrup-Nedervindinge Vandværk
 DGU 226.523
 Bo. 2
 Prøvedato: 2018-07-19 Kl. 10:24

Analyserapport nr. 20180820/004
 29. august 2018
 Blad 4 af 4

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER		Ikke påvist			
methyl-desphenyl Chloridazon	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS	20%
1,2,4-Triazol*	µg/l	< 0,010		LC/MS	20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)*	µg/l	< 0,050		LC/MS	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 975 af 27/06-2018.

Arsen, Metan og Pesticider er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 123266/18, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)



Karin Spanggaard, EH, laborant