(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Kastrup-Nedervindinge Vandværk
v/ Birger Rasmussen
Kastrupvej 18
4760 Vordingborg

Analyserapport nr. 20190814/041
20. august 2019

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur		10,4	°C		

Prøvested:	DGU 226.523 Bo. 2
Prøvedato:	2019-07-23 Kl. 10:15
Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-11

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**		**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE** **U_{rel}**
PESTICIDER		Ikke påvist			
Chlorothalonilamidsulfonsyre	µg/l	< 0,002			LC/MS/MS 30%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 355754, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*